

Отчёт о выполнении Предписания по ПБ

№ предписания, вид нарушения	Срок устранения	Мероприятия по устранению нарушений	Примечания
1. В коридорах школы для отделки стен применяются горючие материалы (масляные краски, линолеум без сертификатов)	01.02.17	В коридоре, холле 1 этажа, в рекреации начальной школы 2 этажа снят слой масляной краски со стен, стены оклеены негорючими стеклообоями, покрашены вододисперсионной краской, линолеум на полу заменен. Имеются сертификаты на все стройматериалы.	выполнен
2. Не соблюдены сроки перезарядки огнетушителей	01.02.17	Приобретены новые огнетушители, проведена перезарядка огнетушителей.	выполнен
3. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (на приёмно-контрольном приборе автоматической пожарной сигнализации шлейф № 1 отключен, при включении моргает)	01.02.17	В настоящее время система противопожарной защиты отремонтирована, все шлейфы в рабочем состоянии. Имеются договора на обслуживание, частично имеется документация на монтаж пожарной сигнализации (1 этаж), но в связи с невозможностью восстановить полную документацию и необходимостью полной замены пожарной сигнализации (прежняя устарела) запросили деньги на реконструкцию в 2017 г.	Выполнен частично. Письмо на выделение средств в УО от 26.12.16, локальный сметный расчет
4. Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода не менее 2-х раз в год	01.02.17	Проверка организована, имеются акты	выполнен
5. В здании школы из мастерской не предусмотрен обособленный выход	01.02.17	Мастерская перенесена в помещение с обособленным выходом.	выполнен
6. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений некачественная	Май 2017	Обработка деревянных конструкций проведена подрядной организацией	выполнен